



LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, 631 82026, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandava

24.01.2011. Nr. 3-12/91

Uz 20.01.2011.

Par iepirkumu

**„Sociālās dzīvojamās mājas „Podiņi”, Zemītes pagastā,
Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
KND 2011/1 ERAF**

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2011.gada 21.janvārī ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma nolikumu:

1.Pēc projekta paredzēts, ka jāatjauno ķieģeļu mūra šuves visā fasādē. Kur var redzēt šos apjomus tāmē?

Atbilde: Apliecinājuma kartē paredzēto darbu: „esošajā ķieģeļu mūrī vietām pārmūrējamas detaļas un visam mūrī atjaunojams kaļķu javas ķieģeļu šuvējums” veikšanai, papildināt lokālās tāmes Nr.1 „Ēkas fasādes apdare” astoto pozīciju: ēkas fasādes mūra daļas (gan ķieģeļu mūris, gan daļas ar dekoratīvo akmeņu mūrējumu) šuvējuma atjaunošana – 190 m².

Attiecībā uz lokālās tāmes Nr.1 „Ēkas fasādes apdare” astoto pozīciju „Ķieģeļu mūra atjaunošana” ņemt vērā norādījumu: lietot esošajiem analogus „vecos” māla ķieģeļus.

2.Pēc projekta paredzēts cokola siltinājums 70 mm ekstrudētais putupolistirols ar pārpalci, bet tāmē ir uzrādīts biezuma 100mm.

Atbilde: Paredzēt cokola siltinājumu: EPS120 (FS22) 70 mm.

3.Pēc projekta paredzēts bēniņu pārseguma siltinājums 300mm, bet tāmē uzrādīts 200mm.

Atbilde: Paredzēt bēniņu pārseguma siltinājumu: 300 mm.

4.Uz kā paredzēts stiprināt OSB loksnes? Vai nav nepieciešams zem šīm loksņēm latojums?

Atbilde: Projektā ir norādīts latojums zem OSB, latojuma solis un latu platums jāpieņem pēc vajadzības, lai nodrošinātu OSB loksņēm noturību un virsmu padarītu staigājamu.

5.Kādēļ koka konstrukcija, kura jānoklāj ar antipirēnu ir tikai 192 m², ja jumta platība ir 780 m².

Atbilde: Ar antipirēnu jānoklāj jumta nesošās konstrukcijas, tāpēc platība, kas jāapstrādā ar antipirēnu atšķiras no jumta platības.

Kandavas novada domes izpilddirektors

G.Gelpers